

LEGENDA	
COD	Centralka oddymiania RZN4408K
LP1/1	Przycisk oddymiania RT45 (istniejący)
LC1/1	Optyczna czujka dymu DOR40 (istniejąca)
M	Siłownik okna (zgodnie z opisem)
	Przycisk przewietrzania (istniejący)
Lx/y - linia x- numer linii y - numer elementu	

UWAGA

1. Całość instalacji w wykonaniu podtynkowym.

INWESTOR:

MRC SYSTEM
www.mrc-system.pl

TEMAT:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
44-200 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33

Naprawa instalacji oddymiania klatek schodowych

OPRACOWANIE:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PAWILON II - RZUT (klatka K1 poziom spocznika nad +1)

	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Marcin Malinowski SGSP-3914		2016.04
PROJEKT BR. ELEKTRYCZNA: mgr inż. Adam Popławski MAZ/0274/PWBE/15	PODPIS:	NR RYS.: 3