




PODEST POZIOMU +3,69




PODEST POZIOMU +9,60





PODEST POZIOMU +15,54



KONSTRUKCJA WSPORCZA ZBIORNIKA



KONSTRUKCJA DACHU



UWAGI:
Na rysunkach nie przedstawiono instalacji wewnętrznych, które przewidziano się wykonać lub wymienić w późniejszym okresie - po określeniu docelowej funkcji użytkowej obiektu. Wymiar otworów okiennych i drzwiowych podano w świetle węzłowym. Przed zamawianiem stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie (w naturze).

Remont więzy cienieli
Budynek, ul. Gliwicka, dz. nr 43/1/8
miej. budowlano - projektant: SPS/PROJEKT nr 447, Data: 1-50
mgr inż. D. Figura - upr. konstr.-bud. nr SK.08.45/PW.00.03

Rysunek, ul. Główna, dz. nr 431/18		Strona: 1-50
Temat i zakres robót projektowych, specjalność: inż. budowl.		
Projekt:		
mgr inż. D. Figura - upr. konst.-bud. nr SLK.084.5/PW.08/05		
Autor opracowania:		Data:
mgr inż. Krzysztof Kotas		01 2013